

RAPORT ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 1

BUDOWA: Zespół dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami G4/G5 i G6, wraz z dwoma garażami podziemnymi.

OBIEKT: **Budynek G4**

ROBOTY WYKONANE: od 03.03.2023 do 14.07.2023

ZAKRES	Klatka 1													Klatka 2												
Wzmocnienie podłoża – kolumny DSM	BUDYNEK													BUDYNEK												
Prace ziemne - wykop	GARAŻ OD PŁN.			BUDYNEK						GARAŻ OD PŁD.				BUDYNEK						GARAŻ OD PŁD.						
Płyta fundamentowa	GARAŻ OD PŁN.			BUDYNEK						GARAŻ OD PŁD.				BUDYNEK						GARAŻ OD PŁD.						
Konstrukcja	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	A	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	A
Pokrycie dachowe																										
Ścianki działowe	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Instalacje podtynkowe sanitarne	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Instalacje podtynkowe elektryczne	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Stolarka okienna	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				

Objaśnienia do tabeli:

Kolorem **zielonym** – wykonano

Kolorem **żółtym** – w trakcie realizacji

K – klatka schodowa A – attyka

-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 – Kondygnacje

E, W, N, S – Kierunki geograficzne

RAPORT ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 1

BUDOWA: Zespół dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami G4/G5 i G6, wraz z dwoma garażami podziemnymi.

OBIEKT: **Budynek G5**

ROBOTY WYKONANE: od 03.03.2023 do 14.07.2023

ZAKRES	Klatka 1											Klatka 2											Klatka 3																
Wzmocnienie podłoża – kolumny DSM	BUDYNEK											BUDYNEK											BUDYNEK																
Prace ziemne - wykop	GARAŻ OD PŁN.			BUDYNEK				GARAŻ OD PŁD.				GARAŻ OD PŁN.			BUDYNEK				GARAŻ OD PŁD.				GARAŻ OD PŁN.			BUDYNEK				GARAŻ OD PŁD.									
Płyta fundamentowa	GARAŻ OD PŁN.			BUDYNEK				GARAŻ OD PŁD.				GARAŻ OD PŁN.			BUDYNEK				GARAŻ OD PŁD.				GARAŻ OD PŁN.			BUDYNEK				GARAŻ OD PŁD.									
Konstrukcja	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	A	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	A	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	A
Pokrycie dachowe																																							
Ścianki działowe	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Instalacje podtyrkowe sanitarne	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Instalacje podtyrkowe elektryczne	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Stolarka okienna	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						

Objaśnienia do tabeli:

Kolorem **zielonym** – wykonano

Kolorem **żółtym** – w trakcie realizacji

K – klatka schodowa

A – attyka

-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 – Kondygnacje E, W, N, S – Kierunki geograficzne

RAPORT ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 1

BUDOWA: Zespół dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami G4/G5 i G6, wraz z dwoma garażami podziemnymi.

OBIEKT: **Budynek G6**

ROBOTY WYKONANE: od 03.03.2023 do 14.07.2023

ZAKRES	Klatka 1														Klatka 2													
Wzmocnienie podłoża – kolumny DSM	BUDYNEK														BUDYNEK													
Prace ziemne - wykop	BUDYNEK							GARAŻ OD PŁD.							BUDYNEK							GARAŻ OD PŁD.						
Płyta fundamentowa	BUDYNEK							GARAŻ OD PŁD.							BUDYNEK							GARAŻ OD PŁD.						
Konstrukcja	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	A	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	A		
Pokrycie dachowe																												
Ścianki działowe	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Instalacje podtynkowe sanitarne	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Instalacje podtynkowe elektryczne	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Stolarka okienna	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Objaśnienia do tabeli:

Kolorem **zielonym** – wykonano

Kolorem **żółtym** – w trakcie realizacji

K – klatka schodowa

A – attyka

-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 – Kondygnacje

E, W, N, S – Kierunki geograficzne