

### RAPORT ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 4

BUDOWA: Zespół dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami G4/G5 i G6, wraz z dwoma garażami podziemnymi.

OBIEKT: **Budynek G4**

ROBOTY WYKONANE: od 17.08.2023 do 31.08.2023

ZAKRES	Klatka 1													Klatka 2												
Prace ziemne - wykop	GARAŻ OD PŁN.					BUDYNEK					GARAŻ OD PŁD.					BUDYNEK					GARAŻ OD PŁD.					
Płyta fundamentowa	GARAŻ OD PŁN.					BUDYNEK					GARAŻ OD PŁD.					BUDYNEK					GARAŻ OD PŁD.					
Strop patio	CZĘŚĆ PŁN.					CZĘŚĆ PŁD.					CZĘŚĆ PŁD.															
Konstrukcja	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	A	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	A
Pokrycie dachowe																										
Ścianki działowe	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Instalacje podtyrkowe sanitarne	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Instalacje podtyrkowe elektryczne	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Stolarka okienna	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				

Objaśnienia do tabeli:

Kolorem **zielonym** – wykonano

Kolorem **żółtym** – w trakcie realizacji

K – klatka schodowa

A – attyka

-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 – Kondygnacje

E, W, N, S – Kierunki geograficzne

### RAPORT ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 4

BUDOWA: Zespół dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami G4/G5 i G6, wraz z dwoma garażami podziemnymi.

OBIEKT: **Budynek G5**

ROBOTY WYKONANE: od 17.08.2023 do 31.08.2023

ZAKRES	Klatka 1											Klatka 2											Klatka 3																
Prace ziemne - wykop	GARAŻ OD PŁN.			BUDYNEK				GARAŻ OD PŁD.				GARAŻ OD PŁN.			BUDYNEK				GARAŻ OD PŁD.				GARAŻ OD PŁN.			BUDYNEK				GARAŻ OD PŁD.									
Płyta fundamentowa	GARAŻ OD PŁN.			BUDYNEK				GARAŻ OD PŁD.				GARAŻ OD PŁN.			BUDYNEK				GARAŻ OD PŁD.				GARAŻ OD PŁN.			BUDYNEK				GARAŻ OD PŁD.									
Strop patio	CZĘŚĆ PŁN.					CZĘŚĆ PŁD.						CZĘŚĆ PŁN.					CZĘŚĆ PŁD.						CZĘŚĆ PŁN.					CZĘŚĆ PŁD.											
Konstrukcja	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	A	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	A	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	A
Pokrycie dachowe																																							
Ścianki działowe	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Instalacje podtynkowe sanitarne	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Instalacje podtynkowe elektryczne	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Stolarka okienna	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						

Objaśnienia do tabeli:

Kolorem **zielonym** – wykonano

Kolorem **żółtym** – w trakcie realizacji

K – klatka schodowa

A – attyka

-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 – Kondygnacje E, W, N, S – Kierunki geograficzne

### RAPORT ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 4

BUDOWA: Zespół dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami G4/G5 i G6, wraz z dwoma garażami podziemnymi.

OBIEKT: **Budynek G6**

ROBOTY WYKONANE: od 17.08.2023 do 31.08.2023

ZAKRES	Klatka 1													Klatka 2														
Prace ziemne - wykop	BUDYNEK													BUDYNEK						GARAŻ OD PŁD.								
Płyta fundamentowa	BUDYNEK													BUDYNEK						GARAŻ OD PŁD.								
Konstrukcja	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	A	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	A		
Pokrycie dachowe																												
Ścianki działowe	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Instalacje podtynkowe sanitarne	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Instalacje podtynkowe elektryczne	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Stolarka okienna	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Objaśnienia do tabeli:

Kolorem **zielonym** – wykonano

Kolorem **żółtym** – w trakcie realizacji

K – klatka schodowa A – attyka

-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 – Kondygnacje

E, W, N, S – Kierunki geograficzne